


DL 10040 MODULE CHARGES ET RHEOSTATS



Apte pour réaliser les charges mono-triphasées ohmique-capacitives, résistives et ohmique-inductives, variables à commutateur.

Puissance maximale:

3x (45 VAcap + 60 W + 45 VAind).

Complet de rhéostats de démarrage à demi-couple pour moteur triphasés et en courant continu, variables avec continuité.

DL 10040C CHARGE CAPACITIVE



Charge capacitive mono-triphasée, variable à commutateur.

Puissance maximale: 3x85 VAR.

DL 10040R CHARGE RESISTIVE



Charge mono-triphasée résistive, variable à commutateur.

Puissance maximale: 3 x 100 W


DL 10040L CHARGE INDUCTIVE



Charge mono-triphasée inductive, variable à commutateur.

Puissance maximale: 3 x 85 VAR.

DL 10200RHD RHEOSTAT DE DEMARRAGE



Rhéostat pour le démarrage, à demi-couple, variable à commutateur, pour moteurs en courant continu du laboratoire.

DL 10205 RHEOSTAT D'EXCITATION

Apte pour l'excitation série des machines en courant continu du laboratoire.

DL 10206 RHEOSTAT D'EXCITATION

Apte pour l'excitation série des machines en courant continu du laboratoire.

